

16º COMUNICADO DA SAS AOS MORADORES DO CRUSP: FALTA DE ÁGUA
09/07/2020

Prezado(a) Morador(a) do CRUSP,

Houve uma queda abrupta na pressão da água que chega aos ramais que abastecem os blocos do CRUSP, acarretando a falta de água nos apartamentos, uma vez que a água que chega nos cavaletes dos blocos não tem força suficiente para encher os reservatórios que ficam no pavimento superior. Dentro da normalidade, a pressão média de abastecimento nos cavaletes (relógios que ficam no térreo dos blocos) é de 28 MCA (MCA - Metros de Coluna D'Água). Na manhã de hoje, a pressão média de abastecimento era de 14 MCA, segundo medição da Seção de Zeladoria e Manutenção da SAS.

A resolução desse problema é do âmbito de atuação da SABESP, que foi acionada pela Seção de Zeladoria e Manutenção da SAS na manhã do dia 08/07/2020. Desde então, temos acompanhado de perto o andamento da situação, e a informação que recebemos da SABESP é a de que estão trabalhando para identificar qual o motivo da queda na pressão do abastecimento na região. Infelizmente, a SAS não foi alertada previamente sobre essa falta de água, impedindo qualquer ação antecipada de nossa parte.

A SAS e a Prefeitura do Campus – PUSP-C estão acompanhando ininterruptamente as ações que vêm sendo realizadas por parte da SABESP para solucionar o problema. Sabemos os transtornos que a falta de água ocasiona, ainda mais em uma época que exige cuidados redobrados com a higiene. Estamos envidando todos os esforços necessários para que a situação se resolva a contento e o mais brevemente possível.

Atenciosamente,

Equipe Gestora
SAS