

CRUSP - Planilha de manutenção

Levantamento considerando solicitações de serviços realizadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

BLOCO	ANDAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE	MATERIAL UTILIZADO	VALOR GASTO COM MATERIAL	OBSERVAÇÃO
BLOCO A1	Térreo	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/7/2019	6	LÂMPADAS	72.00	
	1º andar	TROCA DE RALO	2/14/2019	1	CAIXA SIFONADA		
	4º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	2/7/2019	1	SALVA REGISTRO		
		MANUTENÇÃO DE REGISTRO	2/5/2019	1	SALVA REGISTRO		
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/21/2019				
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/21/2019	1	MAÇANETA		
	5º andar	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2/5/2019				
6º andar	Manutenção batente de porta	2/22/2019					
BLOCO A	Térreo	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	2/18/2019	1	SALVA REGISTRO		
	1º andar	INFILTRAÇÃO PELO TETO	2/1/2019	1			
	2º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/28/2019	2	CHUVEIRO	94.00	
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/5/2019	1	INTERRUPTOR CONJUGADO		
		MANUTENÇÃO DE PIA	2/8/2019				
	3º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/7/2019				
		Troca de porta	2/20/2019	1	Cupim		
	4º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/28/2019	2			
	5º andar	INFILTRAÇÃO PELO TETO	2/21/2019	1	KG REJUNTE	5.00	
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2/21/2019				
		INFILTRAÇÃO PELO TETO	2/21/2019	1	CAIXA SIFONADA		
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/25/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
	6º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2/25/2019	3			
MANUTENÇÃO DE TANQUE		2/25/2019	2	TANQUE	144.00		
MANUTENÇÃO DE FECHADURA		2/15/2019	1	FECHADURA	42.90		

BLOCO	ANDAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE	MATERIAL UTILIZADO	VALOR GASTO COM MATERIAL	OBSERVAÇÃO
BLOCO B	TÉRREO	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/13/2019	4	REATOR	128.00	
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/13/2019	8	LÂMPADAS 32W	96.00	
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/15/2019				
	1º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/15/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE TANQUE	2/18/2019	1	TANQUE	72.00	
	2º andar	Infiltração no teto	2/12/2019	1	KG REJUNTE	5.00	
	4º andar	Manutenção de infiltração	2/15/2019				
	5º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/7/2019	1	SIFÃO		
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/18/2019				
	6º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/28/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO		2/19/2019	1	RESISTOR	15.50		
MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO		2/25/2019	1	CHUVEIRO	47.00		
BLOCO C	Térreo	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/28/2019	5	LÂMPADAS	60.00	
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/28/2019	1	INTERRUPTOR SIMPLES		
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/18/2019	1	FECHADURA	42.90	
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/22/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
		MANUTENÇÃO DE INTERFONE	2/25/2019	1	INTERFONE		
	2º andar	MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/5/2019				
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/4/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/7/2019				
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	2/12/2019	1	TOMADA 20A		
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/12/2019				
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/15/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/5/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/5/2019	1	DISJUNTOR		
		INFILTRAÇÃO PELO TETO	2/18/2019				
		MANUTENÇÃO DE PORTA	3/8/2019	1	MATA CUPIM		
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/25/2019	1	FECHADURA	42.90	
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/25/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	2/25/2019	1	TOMADA 10A		
	4º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/27/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/7/2019	1	FECHADURA	42.90	
MANUTENÇÃO DE FECHADURA		2/12/2019	1	FECHADURA	42.90		
MANUTENÇÃO DE FECHADURA		2/25/2019	1	FECHADURA	42.90		

BLOCO	ANDAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE	MATERIAL UTILIZADO	VALOR GASTO COM MATERIAL	OBSERVAÇÃO
BLOCO C	5º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	2/5/2019	1	SALVA REGISTRO		
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/6/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/6/2019	2	LÂMPADAS	24.00	
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/6/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE TANQUE	2/26/2019				
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/21/2019	1	OBTURADOR	49.00	
	6º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/21/2019	1	MAÇANETA		
		MANUTENÇÃO DE PORTA	3/8/2019	1	MATA CUPIM		
BLOCO D	2º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/27/2019	1	FLEXÍVEL	2.90	
		MANUTENÇÃO DE PIA	2/8/2019	1	SIFÃO		
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2/21/2019				
	3º andar	TROCA DE SIFÃO	2/28/2019	1	sifão		
		Infiltração pela parede	2/13/2019	2			
		MANUTENÇÃO DE MAÇANETA	2/7/2019				
	5º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/28/2019	1	FLEXÍVEL	2.90	
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/1/2019	1	FECHADURA	42.90	
		MANUTENÇÃO DE PIA	2/19/2019	1	FLEXÍVEL	2.90	
	6º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2/12/2019	1	SIFÃO		
MANUTENÇÃO DE FECHADURA		2/21/2019	1	FECHADURA	42.90		
BLOCO E	2º andar	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/21/2019	1	SOQUETE E27		
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/25/2019	1	RESISTOR	15.50	
	4º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/18/2019	1	FECHADURA	42.90	
		MANUTENÇÃO DE CAMA	2/25/2019				
		MANUTENÇÃO DE PIA	2/26/2019	1	FLEXÍVEL	2.90	
	5º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/6/2019	1	RESISTOR	15.50	
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/7/2019	1	CHUVEIRO	47.00	
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/25/2019				
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/13/2019	1	FECHADURA	42.90	
		MANUTENÇÃO DE CAMA	2/18/2019				
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2/28/2019				
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2/28/2019				
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/21/2019	2	LÂMPADAS	24.00	
	Superior	INFILTRAÇÃO PELO TETO	2/26/2019	1	KG REJUNTE	5.00	
Superior	MANUTENÇÃO DE TOMADA	2/26/2019					

BLOCO	ANDAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE			OBSERVAÇÃO	
BLOCO F	1º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/15/2019	1	CHUVEIRO	47.00		
	3º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/15/2019	1	FECHADURA	42.90		
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/19/2019	1	RESISTOR	15.50		
	4º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/11/2019	1	CHUVEIRO	47.00		
	5º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/15/2019	1	CHUVEIRO	47.00		
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2/20/2019					
	6º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	2/7/2019	1	TOMADA 20A			
		MANUTENÇÃO DE TANQUE	2/14/2019	1	TANQUE	72.00		
MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO		2/19/2019	1	RESISTOR	15.50			
MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO		2/19/2019	1	FLEXÍVEL	2.90			
BLOCO G	1º andar	MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	2/5/2019					
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	2/15/2019	1	VALVULA DE DESCARGA			
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/13/2019	1	FECHADURA	42.90		
	2º andar	ALTERAÇÃO DE PONTO DE TORNEIRA	2/28/2019			Cancelado. 3 visitas, morador/chave ausente		
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2/27/2019	1	RESISTOR	15.50		
		MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	2/6/2019	2	TORNEIRAS	32.00		
		MANUTENÇÃO DE PIA	2/6/2019	1	SIFÃO			
		RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	2/26/2019					
	3º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	2/13/2019	1	SALVA REGISTRO			
	4º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2/7/2019	1	FECHADURA	42.90		
MANUTENÇÃO DE DESCARGA		2/25/2019						
5º andar	MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO	2/25/2019						