

CRUSP - Planilha de manutenção

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

BLOCO	ANDAR	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PRAZO DE ENTREGA	SITUAÇÃO
Bloco A1	Térreo	Troca de 3 placas DryWall	2	Infiltração	17/05/2019	
	1º andar	Troca de fogão elétrico de apto	1	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	2º andar	Troca de fogão elétrico de apto	1	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	3º andar	Troca de fogão elétrico de apto	3	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
	4º andar	Troca de fogão elétrico de apto	1	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
		Manutenção de tomada	2	mau contato	-	Aguardando compra
	5º andar	Troca de fogão elétrico de apto	3	Mau uso	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 81553/2019
Manutenção de guarda roupa		1	Mau uso	16/05/2019		
BLOCO A	Cozinhas (2º;4º;6º)	Infiltração 6º andar	1	Falha na manta	15/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta
	Lavanderia (3º)	Manutenção de máquinas de lavar	3	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Desentupimento de ralo	1	Descarte indevido de dejetos	13/05/2019	
	2º andar	Manutenção de fechadura	1	Fechadura quebrada	09/05/2019	
		Manutenção de porta	1	Porta danificada	17/05/2019	
		Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Infiltração pelo teto	2	Registro quebrado	07/05/2019	
	3º andar	Manutenção de fechadura	1	Fechadura sem chave	08/05/2019	
		Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	4º andar	Infiltração pela janela	3	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	5º andar	Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Manutenção de pia	1	Pia solta	09/05/2019	
	6º andar	Infiltração pela janela	3	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Manutenção de porta	1	Dobradiça danificada	14/05/2019	
		Infiltração pelo teto	3	Falha na manta	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta
BLOCO B	Lavanderia (1º)	Manutenção de máquinas de lavar	4	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Manutenção de cama	1	Descupinização	08/05/2019	
		Manutenção de cama	1	Descupinização	08/05/2019	
	3º andar	Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	5º andar	Manutenção de fechadura	1	Maçaneta quebrada	06/05/2019	
	6º andar	INFILTRAÇÃO	2	Falha na manta	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta

BLOCO	ANDAR	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PRAZO DE ENTREGA	SITUAÇÃO
BLOCO C	Lavanderia (t)	Manutenção de máquinas de lavar/secar	5	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
		Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TROCA DE PADRÃO	-	Aguardando compra
	2º andar	Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Reposição de azulejos	1	Azulejos quebrados	06/05/2019	
	3º andar	Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Manutenção de fechadura	1	Troca de fechadura	09/05/2019	
		Infiltração pelo teto	2	Rejunte velho	10/05/2019	
		Troca de padrão de tomada	1	Padrão antigo	-	Aguardando chegar material.
	4º andar	Infiltração pela janela	3	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
5º andar	Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco	
6º andar	INFILTRAÇÃO	3	INFILTRAÇÃO PELO TETO	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	
BLOCO D	Lavanderia (1º)	Manutenção de máquinas de lavar	3	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Infiltração pelo teto	1	Rejunte velho	13/05/2019	
	3º andar	Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Manutenção de esquadrias	3	-	-	Aguardando compra. Requisição de compra nº 80891/2019
	4º andar	Infiltração pelo teto	1	Rejunte velho	13/05/2019	
	6º andar	INFILTRAÇÃO	2	INFILTRAÇÃO PELO TETO	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta
BLOCO E	Sala de estudos (3º)	Infiltração no teto	1	Piso quebrado e vasamento de tubulação do alojamento de andar acima	-	Em andamento - reparo de vasamento. Será necessário a contratação de serviço para conclusão dos reparos
	2º andar	Infiltração pelo teto	1	Rejunte velho	16/05/2019	
	3º andar	Manutenção de porta	1	Troca de porta	14/05/2019	
	4º andar	Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	5º andar	Infiltração pelo teto	1	Piso quebrado	17/05/2019	
		Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	6º andar	Infiltração pela janela	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		INFILTRAÇÃO	2	INFILTRAÇÃO PELO TETO	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta

BLOCO	ANDAR	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PRAZO DE ENTREGA	SITUAÇÃO
BLOCO F	Lavanderia (t)	Manutenção de máquinas de lavar/secar	6	Quebradas por mau uso	-	Requisição encaminhada ao setor de compras
	1º andar	Manutenção de interfone	1	Interfone com defeito	-	Aguardando chegar material.
	2º andar	Infiltração pelo teto	2	Rejunte velho	14/05/2019	
	3º andar	Infiltração pelo teto	1	Rejunte velho	15/05/2019	
	4º andar	Infiltração pela janela	3	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	5º andar	Manutenção de porta	1	Troca de porta	15/05/2019	
		Infiltração pelo teto	3	Rejunte velho	10/05/2019	
	6º andar	Manutenção de pia	1	Pia solta	09/05/2019	
		Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	Infiltração pelo teto	2	Manta velha	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	
BLOCO G	1º andar	Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
		Manutenção de cama	1	Estrado quebrado	14/05/2019	
	2º andar	Infiltração pela janela	2	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	4º andar	Infiltração pela janela	3	Água passa pela fresta da janela com a parede	-	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
	5º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	TOMADA NÃO FUNCIONA	-	Aguardando compra.
		Manutenção de escrivaninha	1	Mobiliário danificado	16/05/2019	
		Infiltração pela parede	1	Água passa pela fresta da janela com a parede	08/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de impermeabilização de parede/fachada lado externo do bloco
6º andar	Infiltração pelo teto	3	Manta velha	14/05/2019	Será realizado reparo paliativo. Há necessidade de substituição da manta	