

CRUSP - Planilha de manutenção

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Bloco	Andar	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	MOTIVO	PREVISÃO	Obs
A1	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADAS	1	Manutenção de tomadas	10/11/2019	
	5º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pelo teto	10/15/2019	
	6º andar	MANUTENÇÃO DE PISO	2	Piso solto	10/15/2019	
B	1º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Chuveiro não esquentar a água	10/9/2019	
C	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADAS	1	Manutenção de tomadas	10/15/2019	Aguardando material
	4º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pela janela	10/15/2019	Morador ausente/Sem chave - 2 Visitas realizadas
D	1º andar	MANUTENÇÃO DE RALO	1	Troca do ralo	10/10/2019	Morador ausente/Sem chave - 2 Visitas realizadas
	1º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pelo teto	10/16/2019	
	1º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1	Manutenção de guarda roupa	10/14/2019	Morador ausente/Sem chave - 3 Visitas realizadas
	2º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	1	Vazamento de água pela pia	10/10/2019	
	3º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	10/9/2019	
E	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADAS	2	Manutenção de tomadas	10/11/2019	Aguardando material
	5º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	10/11/2019	
	5º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2	Manutenção de fechadura	10/11/2019	Morador ausente/Sem chave - 3 Visitas realizadas
F	2º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2	Infiltração pelo teto	10/15/2019	
	Térreo	MANUTENÇÃO DE PISO	1	Piso solto	10/16/2019	
G	1º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	2	Manutenção de porta	10/11/2019	