

CRUSP - Planilha de manutenção

Levantamento considerando solicitações de serviços realizadas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
A1	1º andar	MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	11/1/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	2	Manutenção de tomada	11/19/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	11/13/2019
		MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Vazamento de água	11/4/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2	Desentupimento	11/12/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Vazamento de água	11/7/2019
MANUTENÇÃO DE PISO		2	Piso solto	11/29/2019	
A	Térreo	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	11/19/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Desentupimento	11/5/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração de água pela esquadria	11/7/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Troca de sifão e desentupimento de ralo	11/11/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/8/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2	Manutenção de chuveiro	11/27/2019
6º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/2/2019	
B	Térreo	MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	1	Manutenção de torneira	11/7/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2	Manutenção de chuveiro	11/19/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	1	Desentupimento	11/4/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2	Manutenção de chuveiro	11/25/2019
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/18/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/13/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	11/5/2019
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Manutenção de descarga	11/8/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	2	Manutenção de iluminação	11/22/2019
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/29/2019
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	11/7/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de interruptor e tomada	11/11/2019
MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO		1	Manutenção de chuveiro	11/25/2019	

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
C	1º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/4/2019
		MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1	Manutenção de cama	11/13/2019
		MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Abertura de porta	11/11/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/29/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/29/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1	Manutenção de escrivaninha	11/1/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/14/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1	Manutenção de cama	11/1/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/7/2019
MANUTENÇÃO DE PIA		1	Troca de sifão	11/22/2019	
D	1º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	2	Manutenção de guarda roupa	11/14/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Vazamento de água pela pia	11/28/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	11/18/2019
		MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Manutenção de registro	11/21/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	1	Manutenção de torneira	11/29/2019
		MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	11/13/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/4/2019
6º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/13/2019	
E	Térreo	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2	Manutenção de infiltração	11/28/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE PISO	3	Troca de piso	11/28/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/1/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/22/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/2/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2	Manutenção de fechadura	11/6/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/27/2019
6º andar	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Manutenção de vazamento de água	11/5/2019	

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
F	2º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/27/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/7/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pelo teto	11/4/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	3	Manutenção de chuveiro	11/13/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	11/13/2019
		MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	1	Vazamento de água pela tubulação aparante no teto	11/28/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	11/8/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/18/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	11/13/2019
		MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	1	Vazamento de água pela tubulação aparante no teto	11/21/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/1/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	3	Desentupimento	11/6/2019
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO		1	Manutenção de iluminação	11/28/2019	
G	Térreo	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Vazamento de água	11/1/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Manutenção de registro	11/1/2019
		MANUTENÇÃO DE TOAMDA	1	Manutenção de tomada	11/5/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	11/18/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/28/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	11/1/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE DESCARGA	1	Manutenção de descarga	11/5/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Troca de sifão	11/1/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE TANQUE	1	Vazamento de água	11/29/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	11/27/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/4/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Troca de assento sanitário	11/8/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	11/29/2019
MANUTENÇÃO DE FECHADURA		1	Manutenção de fechadura	11/13/2019	