

CRUSP - Planilha de manutenção

Levantamento considerando solicitações de serviços realizadas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
A1	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADAS	1	Manutenção de tomadas	10/11/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	1	Desentupimento	10/31/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de interruptor	10/16/2019
		MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Vazamento de água	10/21/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	1	Desentupimento	10/31/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pelo teto	10/15/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Troca do miolo da fechadura	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE PISO	2	Piso solto	10/15/2019
A	1º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Manutenção no registro do chuveiro	10/4/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Chuveiro não esquentava a água	10/7/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1	Descupinização	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Troca de sifão e desentupimento de ralo	10/16/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/30/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/31/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/22/2019

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
B	1º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2	Chuveiro não esquentava a água	10/1/2019
		MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	1	Manutenção de 2 torneiras	10/8/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Desentupimento	10/31/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	2	Manutenção de chuveiro	10/14/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	10/14/2019
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Manutenção de descarga	10/16/2019
		MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	1	Vazamento de água pela torneira	10/16/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE TANQUE	1	Desentupimento de tanque	10/8/2019
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura	10/14/2019
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	10/29/2019
		MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/30/2019
C	1º andar	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	10/15/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2	Infiltração de água pela esquadria	10/3/2019
		MANUTENÇÃO DE TOMADAS	1	Manutenção de tomadas	10/15/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2	Infiltração de água pela esquadria	9/25/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	10/18/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Desentupimento	10/18/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE PAREDE	1	Descupinização	10/11/2019
D	1º andar	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	2	Manutenção de guarda roupa	10/1/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Troca do ralo	10/10/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Infiltração pelo teto	10/16/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE PIA	2	Vazamento de água pela pia	10/2/2019
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Desentupimento	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Manutenção de registro	10/30/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	2	Manutenção de porta	10/4/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	10/9/2019

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
E	Térreo	MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	10/15/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADAS	4	Manutenção de tomadas	10/11/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/18/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/15/2019
		MANUTENÇÃO DE DESCARGA	1	Manutenção de descarga	10/31/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	1	Rede elétrica em curto	10/8/2019
		MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	1	Vazamento de água pela tubulação aparante no teto	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	10/25/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2	Manutenção de fechadura	10/3/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE PORTA	1	Manutenção de porta	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE FECHADURA	2	Manutenção de fechadura	10/11/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE TORNEIRA	1	Manutenção de torneira	10/25/2019
F	Térreo	MANUTENÇÃO DE PISO	1	Piso solto	10/16/2019
	2º andar	MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	10/31/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	2	Infiltração pelo teto	10/15/2019
	3º andar	MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO	1	Manutenção de chuveiro	10/22/2019
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	10/31/2019
		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1	Manutenção de iluminação	10/31/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechadura da porta principal	10/11/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Manutenção de ralo	10/18/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	1	Vazamento de água pela tubulação aparante no teto	10/15/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE REGISTRO	1	Manutenção de registro	10/31/2019

Bloco	Andar	Motivo		Descrição do serviço	Executado
G	Térreo	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Vazamento de água	10/14/2019
	1º andar	MANUTENÇÃO DE TOAMDA	1	Manutenção de tomada	10/15/2019
		MANUTENÇÃO DE RALO	1	Desentupimento	10/18/2019
		MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO	1	Manutenção de infiltração	10/18/2019
		MANUTENÇÃO DE PORTA	4	Manutenção de porta	10/11/2019
	4º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção das fechaduras do banheiro e quarto	10/4/2019
	5º andar	MANUTENÇÃO DE TANQUE	1	Vazamento de água	10/15/2019
	6º andar	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	1	Manutenção de fechaduras - Quarto 02 e sala	10/4/2019
		MANUTENÇÃO DE PIA	1	Manutenção de pia	10/18/2019
		MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1	Troca de assento sanitário	10/18/2019
		MANUTENÇÃO DE TOMADA	1	Manutenção de tomada	10/23/2019
		MANUTENÇÃO DE INTERFONE	1	Interfone quebrado	9/5/2019