

## CRUSP - Planilha de manutenção

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

| Bloco | Andar    | Necessidade de manutenção    | Quantidade | Descrição do serviço            | Previsão   |
|-------|----------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| A1    | 1º andar | MANUTENÇÃO DE RALO           | 1          | Desentupimento                  | 11/1/2019  |
| A     | 1º andar | MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO | 1          | Desentupimento                  | 11/5/2019  |
|       | Térreo   | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO     | 1          | Manutenção de iluminação        | 11/19/2019 |
| B     | 2º andar | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/18/2019 |
|       | 3º andar | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/13/2019 |
|       | 5º andar | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO     | 2          | Manutenção de iluminação        | 11/22/2019 |
|       |          | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/29/2019 |
|       |          | MANUTENÇÃO DE TOMADA         | 1          | Manutenção de tomada            | 11/7/2019  |
| C     | 1º andar | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/4/2019  |
|       |          | MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO     | 1          | Manutenção de cama              | 11/13/2019 |
|       |          | MANUTENÇÃO DE PORTA          | 1          | Abertura de porta               | 11/11/2019 |
|       | 4º andar | MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO     | 1          | Manutenção de escrivaninha      | 11/1/2019  |
|       | 5º andar | MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO    | 1          | Manutenção de infiltração       | 11/14/2019 |
|       | 6º andar | MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO     | 1          | Manutenção de cama              | 11/1/2019  |
|       |          | MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO       | 1          | Manutenção de chuveiro          | 11/7/2019  |
|       |          | MANUTENÇÃO DE PIA            | 1          | Troca de sifão                  | 11/22/2019 |
| D     | 2º       | MANUTENÇÃO DE RALO           | 1          | Desentupimento                  | 11/18/2019 |
|       | 4º       | MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO       | 1          | Manutenção de chuveiro          | 11/4/2019  |
|       | 6º       | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/13/2019 |
|       | 3º       | MANUTENÇÃO DE TORNEIRA       | 1          | Manutenção de torneira          | 11/29/2019 |
| E     | 4º       | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/2/2019  |
|       | 5º       | MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO       | 1          | Manutenção de chuveiro          | 11/27/2019 |
|       | 6º       | MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO | 1          | Manutenção de vazamento de água | 11/5/2019  |
| F     | 2º       | MANUTENÇÃO DE PORTA          | 1          | Manutenção de porta             | 11/7/2019  |
|       | 3º       | MANUTENÇÃO DE DESCARGA       | 1          | Manutenção de descarga          | 11/28/2019 |
| G     | 1º andar | MANUTENÇÃO DE REGISTRO       | 1          | Manutenção de registro          | 11/1/2019  |
|       | 2º andar | MANUTENÇÃO DE CHUVEIRO       | 1          | Manutenção de chuveiro          | 11/1/2019  |
|       | 3º andar | MANUTENÇÃO DE DESCARGA       | 1          | Manutenção de descarga          | 11/5/2019  |
|       |          | MANUTENÇÃO DE PIA            | 1          | Troca de sifão                  | 11/1/2019  |
|       | 5º andar | MANUTENÇÃO DE FECHADURA      | 1          | Manutenção de fechadura         | 11/27/2019 |
|       |          | MANUTENÇÃO DE INFILTRAÇÃO    | 1          | Manutenção de infiltração       | 11/4/2019  |